



Renault Megane Experience

EZ 12/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 128.448km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Experience [DE - Kb5 1.2 TCe 100 Energy EU6, Experience, 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00356732093	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.448km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.391km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW TCE Energy
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • City-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Komfort-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Navigations-Paket |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz | • Tachometeranzeige (Instrumente) digital |
| • Touchscreen (7,0 Zoll) | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.12.2016	3333	BFB000004 2	2	1	74/4500	182
MI	AC		4626		1826	
VYIRBFB00354732093			1441-1446	-	1378 - 1493	
REMAULT						
RTB			174	75		
RT2			1010	1880		1880
MIKERR010000			1010	1060		
			70	1375	70	
MIGARE			170R	895	5	
REMAULT (F)			205/55 R16 [91]R			
FR.2 PERG.BEF.S. 8 SPL.			205/55 R16 [91]R			
KOMMILMOOSINE			-			
715/2007*2016/646R/XG			GCHOKER		9	
KYR06.W.P1/CI: M, W1 1			42*2007/46*G546*G4			
BEWEIN			30.07.2016	X	CNC47985	
0501	3490	1197				
TECHN. ZUL. GES.-MASS. D. ZUGKOMBINATION: 3380KG*DATUM ZUL. RM15						
STICHMASS: 12.12.2016*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)