

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf V Lim. United

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ1KZ8W207609

Kilometerstand: 191.109 km



Erstzulassung: 22.01.2008


Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf V Lim. United

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ1KZ8W207609

Kilometerstand: 191.109 km

Erstzulassung: 22.01.2008

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung




Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell		
	Volkswagen		Golf V Lim. United		1.4 EU4, United, 2007 - 2008		
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	WVWZZZ1KZ8W207609		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	0603/AKF
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
		22.01.2008	k. A.	3	59 kW	4	1390
	HU						
	05/27						
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe
CO ₂ -Emission (g/km)		164 (NEFZ)					
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am
191.000 km		191.109 km		191.109 km		nein	09/24
Letzter KD (km)		167.794 k..					
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Shadow Blue Metallic			metallic		nein	17.09.2026	6.000 km
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung					
nicht vollständig							
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.	
Sitzbezüge in Stoff, De..		Anthrazit		Getriebe 5-Gang		Euro4	
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden					
keine Sondernutzung		ja					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
	Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player, 4 La..	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
	Außenspiegel lackiert	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Bremsassistent
	Doppelttonhorn	Einparkhilfe hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo
	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang	Handschuhfach abschließbar
	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Aluminium-Dekor	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Bemerkung	Sonderausstattung:		
	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn	LM-Felgen
	Mittelarmlehne	Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V	Multifunktionsanzeige Plus
	Nebelscheinwerfer integriert	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
	Rücksitzlehne geteilt	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
	Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe	Seitenairbag vorn	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitz vorn links höhenverstellbar
	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
	Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe außen Wagenfarbe	Türlautsprecher vorn
	Sondermodellpaket:		
	Zentralverriegelung		
	Sondermodell United		
	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 18.05.2026		
	- Gültig bis 191109 km		
	Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Motorhaube, Seitenwand links: Reparierter Schaden (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Optische/ technische Wertminderung Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: Bei Hereinnahme auf Fehlteile prüfen. Keine Elsa Abfrage möglich. Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden. Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung, Gebrauchsspur. Fzg. im Stand bewertet, Unterboden nicht prüfbar, Kosten und Schadenerweiterung möglich.	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	abweichend	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	abweichend	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Komplettradsatz (Sommer-Radsatz) - Erneuern (Bei Hereinnahme prüfen, Kostenerweiterung möglich)	0,00 €
Zwischensumme	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	195/65 R15 91T	5,00 mm (Dunlop)	5,00 mm (Dunlop)
	Reifen hinten	HL	HR
	195/65 R15 91T	5,00 mm (Dunlop)	5,00 mm (Dunlop)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Vollrad (7,00 mm)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	0,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Motorhaube, Seitenwand links: Repariert Schaden (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	191.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer