



Volkswagen Golf Sound Start-Stop

EZ 12/2017 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 48.484km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sound Start-Stop [DE - LimS5 1.6 TDI BMT/Start-Stop EU6, Sound, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAUZJP069428	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.484km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lautsprecher (8)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stabilisator vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Antennen-Diversity	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU	



Sonderausstattung

• Licht- und Sicht-Paket 1	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion

- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












14.12.2017	0603	C80004328	2	1	85/3250	198
M1	AC		4258-4356		1790-1799	
WVWZZZAUJJP069428		6	1437-1492		1323-1323	
VOLKSWAGEN, VW				80		
AU			109	1840	1840	
GAC4DDYAX0			1010	880		
FMSFMSA4051N7MM0N1VL65VR2N			1010	880		
-			70	2375	72	
GOLF			1500	660	5	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b.- 8 Spl.			195/65 R15 91H			
KombiLimousine						
715/2007*2016/646W						7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			a1*2007/46*0623*31			
Diesel			11.10.2017		K	FF797675
0002	36WD	1598				
F.1/P.2+40 U. 7.2/8.2+50						
B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 B						
IS 88 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUKOMBINATION:3380						
KG*BTS 88 STEIG.:3680*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/						
H.GEM.3.AEND.VG.Z.9.AUSN.VG.Z.STVO*WW.AHK LT.BSGS*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)