



BMW sDrive 18 d Advantage

EZ 07/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 103.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d Advantage [DE - SUV5 sDrive18d EU6, Advantage, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHT710X05J99303	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.960km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Armauflage vorn
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Performance Control	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe 6-Gang	• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Laderaumboden faltbar
• Laderaumboden variabel	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2670 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Beifahrersitzlehne klappbar
- Convenience-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel-Paket
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Abbiegelicht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.07.2017	0005	CKV000263	Z	1	110/4000	205
M1	AC		4439-4439	1821-1821		
WBAHT710X05J99303	9		1598-1598	1505-1505		
BMW			80			
FIX			109	2015		2015
HT71			1050	1020		
6H1500C0			1050	1020		
-			76	3000		69
X1 sDrive1			1800	750		
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97W			
Kombilimousine						
715/2007*2015/45W			WeiB			
EURO6;W;PI/CI/ M, N1 I			eI*2007/46*1676*01			
Diesel			23.01.2017			
0002	36W0	1995				
7.2/8.2: +120 B.ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG *						

Die Zulassungsbescheinigung ist bei Wiederinbetriebnahme Fahrzeuges vorzulegen.

Das Fahrzeug wurde am 07.0. außer Betrieb gesetzt.

AKZ: LM VB 295

FIN: WBAHT710X05J99303

Kennzeichen reserviert bis 31.12.2024

Landkreis Limburg-Weilburg
Der Landrat
Kfz-Zulassung (06533)
Im Auftrag

CCNG

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde TüV N

EV01106

WBAHT710X05J99303

BMW
FIX
HT71
6H1500C0
X1 sDrive1
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI/ M, N1 I
Diesel
0002
36W0
1995
7.2/8.2: +120 B.ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG *

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG (VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Das Fahrzeug entspricht, gemäß der in der Tabelle angegebenen Angaben, den in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen.

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
The motor vehicle conforms, according to the information given in the table, to the technical requirements specified in the table.

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
Le véhicule conforme, selon les données indiquées dans le tableau, aux exigences techniques énoncées dans le tableau.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
El vehículo cumple con los datos indicados en el cuadro, con los requisitos técnicos especificados en el cuadro.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Il veicolo conforme ai dati indicati nella tabella, alle specifiche tecniche indicate nella tabella.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
El vehículo cumple con los datos indicados en el cuadro, con los requisitos técnicos especificados en el cuadro.

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
Het voertuig voldoet, naar de in de tabel gegeven gegevens, aan de technische eisen die in de tabel zijn vermeld.

EP-TYPEATTEST
Das Fahrzeug entspricht, gemäß der in der Tabelle angegebenen Angaben, den in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΗΣ ΕΚ
Ποσάκις αφορμή η συσκευή, κατά τήν ενδεχόμενη, συμμορφώνεται με τήν τεχνικήν απαιτήσιν, η οποία εναρμονίζεται με τήν ενδεχόμενη.

EG-INYU OM ÖVERENSTEMMELSE
Förhållande till tekniska krav som anges i tabellen.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)