



Audi A4 Avant

EZ 04/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 202.427km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF46PA059776	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.427km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.202km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	80
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Audi music interface	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Dachhimmel Stoff
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fensterzierleisten schwarz
• Frontscheibe Akustikglas	• Funkschlüssel
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Licht- und Regensensor	• Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
• Mild-Hybrid-Technologie	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Ausführung: Basis | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Business-Paket | • Dachreling (Aluminium) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fzg. ohne Leichtlaufreifen | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Kraftstofftank: 54 Ltr. | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Reserverad als Notrad | • Scheinwerfer LED |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff System | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sportsitze vorn |
| • Wagenheber | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)