



Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 01/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 111.393km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Allstar BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHP064957	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.393km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.881km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	1400 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- | | |
|--|---|
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Sitzheizung vorn | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Auto-Hold-Funktion | • Bremsassistent |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Differentialsperre (XDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Tagfahrlicht | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Winter-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Scheibenwischer mit Regensensor |

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Zusatzheizung (Standheizung) |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)