CarOnSale

# Skoda Octavia RS iV

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | 98.504km | 150 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Octavia RS iV [DE - Kb5 1.4 TSI iV EU6d, RS OPF, 2020 - 2022] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>TMBJW8NX4RY055847 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>98.504km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.395 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>76.720km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2023 | FARBE<br>Grün | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>29g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>1.3l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 200 µm ⚠ | Beifahrertür | 190 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 165 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 185 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 170 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 175 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 195 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 185 µm ⚠ |
| Motorhaube | 170 µm ⚠ | Heckklappe | 175 µm ⚠ |
| Dach | 165 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Doppeltonfanfare
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz, hochglänzend
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kühlergrill schwarz
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Mamba grün
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff RS schwarz mit Ziernaht
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckspoiler (Hecktür / Kofferdeckel)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Bordcomputer
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Notrufsystem
- Service-System: Remote Services
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wireless SmartLink
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung


## ★ Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Ausstattungs-Paket: Challenge
- Ausstattungs-Paket: Parken & Licht
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Business Columbus
- Komfort-Paket Plus
- Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
- Mobile Online Dienste
- Phonebox
- Schlaf-Kopfstützen
- Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2.Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion)
- Frontscheibe heizbar
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Head-up-Display
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















ŠKODA AUTO a.s.
DGEA


CarOnSale


Fahrweg kontrollieren

Edinburgh
Oslo
Paris
Wien
Madrid
Algiers
Palermo








Letzter Ölwechsel
bei km: 90.389
am: 14.07.2026
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Innenraumfilter:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:















Algiers
22.0
12:06
SYNC




ŠKODA
Škoda Mobilitätsgarantie


ŠKODA
Übereinstimmungsbescheinigung
ŠKODA
Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GV929555
ausgestellt am 26.10.2023 - Landratsamt Unterallgäu
amtliches Kennzeichen MN-DX818 zugeteilt
Original




26.10.2023 8004 AWJ00074 0 2 1 110/5000
M1 AC 4702 1829
TMBJW8NX4RY055847 6 1487 1702--
SKODA 80 -
NX 29 2130 2130
ACDGEAX0 1050 1120 -
RFD6FD6DD0014BIML4N1C0B 1050 1120 -
74 3750 68
OCTAVIA RS 1500 750 5 -
SKODA (CZ) 225/40 R19 93Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/40 R19 93Y
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AP Grün 6
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M. N1 I e8*2007/46*0355*15
Hybr.B/E ext.auf. 16.05.2023 K GV929555
0025 36AP 1395
7.2/8.2:+88 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:3630KG*WW.AHK LT.EGTG*



ZBI


GC978208
SKODA

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)