



Kia Sportage GT-Line 4WD

EZ 04/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 166.409km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU6, GT Line 4WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPK813DGL043038	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.409km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.300km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Kerben

Kerben



Lackwerte



 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung demnächst fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Dynamisches Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Fußmatten	• Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - (6-Stufen)	• Getränkehalter hinten
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten
• Laderaumabdeckung	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Luftausströmer im Fond mitte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Radstand 2670 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenairbag	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Subwoofer
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Unterfahrschutz vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Einparkhilfe vorn	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Gepäckraumbeleuchtung (LED)
• Heckklappenöffnung elektr.	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenraumbeleuchtung LED	• Leder-Paket
• Metallic-Lackierung	• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Technik-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Service - Inspektion

Bei Kundenwunsch/Antrag der wartungsfreistellenden Werkstatt: Wird die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde

Inspektion 30.000 km oder nach 24 Monate Datum: 02.06.18 km-Stand: 30.860 Ölwechsel: ☒ Standard-Öl ☒ Extended-Öl Öl-Beschreibung: Castrol 5W30	Inspektion 60.000 km oder nach 48 Monate Datum: 02.06.18 km-Stand: 32.850 ☒ Stahl-Öl ☒ Extended-Öl Öl-Beschreibung: Castrol 5W30 Datum: 02.06.18	Inspektion 90.000 km oder nach 72 Monate Datum: 02.06.18 km-Stand: 34.850 ☒ Stahl-Öl ☒ Extended-Öl Öl-Beschreibung: Castrol 5W30
Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit: ☒ ja ☐ nein Wasserpumpenwartung: ☒ ja ☐ nein Kurbelgehäuse: ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Serviceplan: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Kundenwunsch: ☒ ja ☐ nein	Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit: ☒ ja ☐ nein Wasserpumpenwartung: ☒ ja ☐ nein Kurbelgehäuse: ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Serviceplan: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Kundenwunsch: ☒ ja ☐ nein	Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit: ☒ ja ☐ nein Wasserpumpenwartung: ☒ ja ☐ nein Kurbelgehäuse: ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Serviceplan: ☒ ja ☐ nein Wartung nach Kundenwunsch: ☒ ja ☐ nein

Klemmer Automobile GmbH
 Klemmerstr. 20
 42123 Solingen
 Tel: 021253420-0 Fax: 021253420-40
 E-Mail: info@klemmer.de
 Nächster Termin: 30.000 km
 oder nach 24 Monate

Klemmer Automobile GmbH
 Klemmerstr. 20
 42123 Solingen
 Tel: 021253420-0 Fax: 021253420-40
 E-Mail: info@klemmer.de
 Nächster Termin: 60.000 km
 oder nach 48 Monate

Klemmer Automobile GmbH
 Klemmerstr. 20
 42123 Solingen
 Tel: 021253420-0 Fax: 021253420-40
 E-Mail: info@klemmer.de
 Nächster Termin: 90.000 km
 oder nach 72 Monate



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)