



Volkswagen Sharan Cup BMT

EZ 08/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 190.179km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV006846	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.179km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.381km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ad Blue Fehler ! ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Abfallbehälter
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Frontscheibe heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung

- | | |
|--|--|
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sport-Fahrwerk |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handwritten document with various stamps and signatures. A prominent red stamp reads "Außer Betrieb gesetzt am: 16.07.2026". Other stamps include "Volkswagen AG" and "Volkswagen Bank". The document appears to be a technical or administrative form related to a vehicle.

Official Volkswagen registration document (Zulassung) for a Volkswagen Golf. It includes the vehicle's identification number (Werknummer), engine details, and registration information. The document is dated 01.06.2014 and 13.06.2020. It features the Volkswagen logo and a signature.

Volkswagen EG - Übereinstimmungsbescheinigung (Type Approval Certificate). This form provides detailed technical specifications for a Volkswagen vehicle, including engine details, chassis, and safety features. It is dated 2014-07-07 and includes a signature.

Continuation of the Volkswagen EG - Übereinstimmungsbescheinigung, showing further technical specifications and compliance details. It includes a table of values for various parameters and a signature.

Service-Nachweise 12	
☐ 16/1 Neue Dienstleistung wurde	☐ 16/2 Neue Zusatzleistung / -leistung
☒ 20/1 Checkup Service	☐ 20/2 Aushub
☒ 21/1 Inspektion	☐ 21/2 Ölwechsel
☐ 21/3 Öl-Service	☐ 21/4 Bremsen
☒ 21/5 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/6 Bremsen
☐ 21/6 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/7 Bremsen
☐ 21/7 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/8 Bremsen
☐ 21/8 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/9 Bremsen
☐ 21/9 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/10 Bremsen
☐ 21/10 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/11 Bremsen
☐ 21/11 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/12 Bremsen
☐ 21/12 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/13 Bremsen
☐ 21/13 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/14 Bremsen
☐ 21/14 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/15 Bremsen
☐ 21/15 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/16 Bremsen
☐ 21/16 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/17 Bremsen
☐ 21/17 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/18 Bremsen
☐ 21/18 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/19 Bremsen
☐ 21/19 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/20 Bremsen
☐ 21/20 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/21 Bremsen
☐ 21/21 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/22 Bremsen
☐ 21/22 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/23 Bremsen
☐ 21/23 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/24 Bremsen
☐ 21/24 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/25 Bremsen
☐ 21/25 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/26 Bremsen
☐ 21/26 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/27 Bremsen
☐ 21/27 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/28 Bremsen
☐ 21/28 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/29 Bremsen
☐ 21/29 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/30 Bremsen
☐ 21/30 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/31 Bremsen
☐ 21/31 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/32 Bremsen
☐ 21/32 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/33 Bremsen
☐ 21/33 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/34 Bremsen
☐ 21/34 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/35 Bremsen
☐ 21/35 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/36 Bremsen
☐ 21/36 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/37 Bremsen
☐ 21/37 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/38 Bremsen
☐ 21/38 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/39 Bremsen
☐ 21/39 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/40 Bremsen
☐ 21/40 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/41 Bremsen
☐ 21/41 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/42 Bremsen
☐ 21/42 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/43 Bremsen
☐ 21/43 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/44 Bremsen
☐ 21/44 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/45 Bremsen
☐ 21/45 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/46 Bremsen
☐ 21/46 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/47 Bremsen
☐ 21/47 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/48 Bremsen
☐ 21/48 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/49 Bremsen
☐ 21/49 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/50 Bremsen
☐ 21/50 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/51 Bremsen
☐ 21/51 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/52 Bremsen
☐ 21/52 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/53 Bremsen
☐ 21/53 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/54 Bremsen
☐ 21/54 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/55 Bremsen
☐ 21/55 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/56 Bremsen
☐ 21/56 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/57 Bremsen
☐ 21/57 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/58 Bremsen
☐ 21/58 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/59 Bremsen
☐ 21/59 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/60 Bremsen
☐ 21/60 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/61 Bremsen
☐ 21/61 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/62 Bremsen
☐ 21/62 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/63 Bremsen
☐ 21/63 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/64 Bremsen
☐ 21/64 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/65 Bremsen
☐ 21/65 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/66 Bremsen
☐ 21/66 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/67 Bremsen
☐ 21/67 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/68 Bremsen
☐ 21/68 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/69 Bremsen
☐ 21/69 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/70 Bremsen
☐ 21/70 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/71 Bremsen
☐ 21/71 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/72 Bremsen
☐ 21/72 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/73 Bremsen
☐ 21/73 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/74 Bremsen
☐ 21/74 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/75 Bremsen
☐ 21/75 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/76 Bremsen
☐ 21/76 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/77 Bremsen
☐ 21/77 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/78 Bremsen
☐ 21/78 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/79 Bremsen
☐ 21/79 Öl-Service (Ölwechsel)	☐ 21/80 Bremsen
☐ 21/80 Öl-Service (Ölwechsel)	

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)




Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)