



Volkswagen Golf Style BlueMotion/BMT

EZ 11/2011 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 258.325km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Style BlueMotion/BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BlueMotion/BMT EU5, Style BMT, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZCW131369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.325km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	210 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara

- | | |
|--|--|
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchte | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schwellerverbreiterung Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer | • CD-Wechsler |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Lautsprecher (8) | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Tagfahrlicht LED | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.11.2011	0603	AFS000870	02	01	0077/04400	189
M1	AC		04199	04308	1786	-
WVWZZ21KZCW131369			1461	1500	01318	-
VOLKSWAGEN, VW			-	00075		
1K			107	001840	001840	
ACCAYCX0			01010	00880	-	
FM5FM5A4051E7MGN1			01010	00880	-	
GOLF			72	02470	70	
VOLKSWAGEN-VW			01400	0650	005	-
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			185/70 R15 89T			
KOMBILIMOUSINE			185/70 R15 89T			
715/2007*692/2008F			-			
EURO5;F;PI/CI: M, N1 I			BLAU		5	
DIESEL			e1*2001/116*0242*41			
0002	35F0	01598	29.08.2011	K	DZ747926	
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 B						
IS 84 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3260KG*FAHRZEUG I						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD						
YN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE FM 5 AB TAG ERSTZUL.*ZUL.GE						
S.-GEW.D.ZUGBS AN 84 STEIG.MAX.3560KG*GW.AHK LT.BGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)