



Audi A4 Avant

EZ 09/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 98.346km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, basis, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF42HA045178	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.346km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.786km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	70 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW 16V TDI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Ausführung: Basis |
| • Tagfahrlicht LED | • Uni-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Wagenheber |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Farbdisplay (7,0 Zoll) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)