



Audi A3 Limousine

EZ 04/2018 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 96.434km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI EU6, quattro basis, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V2J1059920	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.434km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.112km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsanlage mit Rekuperationssystem
• Frontscheibe Akustikglas	• Fußmatten Velours
• Fzg. ohne Sportfahrwerk	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber	• Karosserie: 4-türig
• Kühlergrill Single-Frame-Optik	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ	• Parkbremse elektro-mechanisch
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Wagenheber
• Fensterheber elektrisch	• Heckklappenöffnung automatisch
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• AUX-IN-Anschluss	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)

- | | |
|--|---|
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| • Gurtstraffer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Winterbereifung zusätzlich | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)