

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C4NA174203



Beschreibung


en	Zulassungsdatum 10/05/2023	Laufleistung 63783 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Abdeckung Abschleppöse / Hinten Links Lackiert : Nein	Fehlt	Ersetzen
003	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
004	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair



005

Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Lackieren




006

Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



007

Stoßfänger oberhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen




008

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Ersetzen



009

Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren




010

Tür / Rechts

Delle

Reparieren



011	Schweller / Rechts	Delle	Smart Repair
			
012	Seitenwand / Unten Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
013	Türzierleiste / Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
014	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts





Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Abdeckung Abschleppöse / Hinten Links / Fehlt





Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer

