



BMW xDrive 18 d

EZ 10/2009 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 145.712km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 18 d [DE - SUV5 18d DPF, xDrive, 2009 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAPE71030WH91015	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.712km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.893km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Zentralverriegelung ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- EfficientDynamics-Paket
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer | • Radstand 2795 mm |
| • Reserverad als Notrad | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Serien-Fahrwerk |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Twill | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sperrdifferential | • Verglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | • Ziergitter verchromt |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Comfort-Paket Plus | • Dachreling |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Raucher-Paket |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzheizung vorn |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Ablage-Paket |
| • Armauflage vorn | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort) |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player) |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Klimaautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Skisack | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Seitennummer:		Anzahl der Seiten:		und Reihen:		Seitennummer:		Seitennummer:	
1. Willeh.		2. Anstehenden	3.	und Reihen:	4.	30. Anstehenden	3.015	-	0900 0000 0002
Seitig Willeh. auf die Farnung		3. Farnung	2.041			31. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			32. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			33. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			34. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			35. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			36. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			37. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			38. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			39. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			40. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			41. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			42. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			43. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			44. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			45. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			46. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			47. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			48. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			49. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			50. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			51. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			52. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			53. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			54. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			55. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			56. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			57. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			58. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			59. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			60. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			61. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			62. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			63. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			64. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			65. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			66. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			67. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			68. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			69. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			70. Anstehenden	3.015	-	
3. Farnung	3000	3. Farnung	2.041			71. Anstehenden	3.015</		

 ☒  ☒  ☒  ☒
 ☒  ☒  ☒  ☒
 ☒  120306  ☒  131893
 ☒  181120  ☒  060323
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒
 ☒   ☒  ☒

B&K
 GmbH & Co. KG
 BMW-Vertragshändler
 Windermweg 12, 32758 Detmold
 Tel. 05233 375-0 Fax 700-15

B&K
 GmbH
 BMW-Vertragshändler
 Windermweg 12, 32758 Detmold
 Tel. 05233 375-0 Fax 700-15

	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒

A close-up photograph of a car key with a yellow tag and a black fob resting on a book titled 'Start Training' on a car seat. The book is open, showing text and diagrams. The car seat is upholstered in grey fabric. The background is dark and out of focus.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Kratzer)



Motorhaube (Rost, Kratzer)



Motorhaube (Rost, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Fach schließt nicht



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)