



Audi A4 Avant

EZ 12/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 96.325km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.02.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d, Avant basis (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF45PA025912	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.325km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Allradkupplung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	• Audi Drive Select
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Dachhimmel Stoff	• Dachreling schwarz
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fensterzierleisten schwarz
• Frontscheibe Akustikglas	• Fußmatten Velours
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kraftstofftank: 58 Ltr.	• Leichtlaufreifen
• Licht- und Regensensor	• Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
• Modellpflege	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Radioempfang digital (DAB)

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Ausführung: Basis | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Audi music interface | • Original Fahrzeug Farbe: TANGOROT |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Akustikglas Türscheiben vorn |
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi connect Schlüssel | • Business-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Neuwagen-Reifengarantie |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Sitz vorn rechts manuell einstellbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)