



BMW 118 d

EZ 02/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 117.036km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 d [DE - Ca2 118 d DPF EU5, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUM91030VP81119	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.036km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Check-Control-System
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• EfficientDynamics-Paket
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 2-türig	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verdeckbetätigung vollautomatisch	• Verglasung grün getönt

- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Comfort-Paket |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • USB-Schnittstelle | • Licht-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Windschutz (Cabrio) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Außenspiegel heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)