



Hyundai ix20 Classic

EZ 07/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 127.330km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix20 Classic [DE - Van5 1.6 EU5, Classic, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN TMAPT81SACJ085189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.330km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.175km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Abgas defekt ; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Bremsassistent
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kühlergrill Rippendesign
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System |
| • Licht-aus-Automatik | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Teil fehlt



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Teil fehlt



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)