



## Ford EcoSport Titanium

EZ 07/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 166.075km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.05.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                  |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>EcoSport Titanium [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2014 - 2017] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>WF0BXXMRKBGR59770                                                                         | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>166.075km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                             | Leistung<br>125 PS (92 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                           | Letzter Service<br>149.054km                                           | Letzter Service am<br>07/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                       | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2016                                        | Farbe<br>Silber                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>125g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)<br>Kratzer                                                                 | (7 mm)<br>Kratzer                                                                 | (7 mm)<br>Kratzer                                                                 |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 90                       | Beifahrertür             | 95                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 90                       | Türe hinten rechts       | 95                       |
| Seitenteil hinten links | 90                       | Seitenteil hinten rechts | 90                       |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 95                       |
| Dach                    | 105                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich        | Unrunder Lauf;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß

- |                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT          | • Nebelscheinwerfer                       |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung        | • Power KeyFree-Startfunktion             |
| • Radstand 2519 mm                             | • Reifen-Reparaturkit                     |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                   | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)  |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6          | • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder    |
| • Schaltpunktanzeige                           | • Seitenairbag vorn                       |
| • Servolenkung elektrisch                      | • Sitz vorn links höhenverstellbar        |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder          | • Sonnenblende links mit Spiegel          |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel              | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht                            |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                   | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung   |



## Sonderausstattung

- |                                                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)     | • Komfort-Paket                               |
| • Metallic-Lackierung                                                   | • Parkpilotsystem hinten                      |
| • Winter-Paket                                                          | • Audiobedienung am Lenkrad                   |
| • 6 Lautsprecher                                                        | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle        | • USB-Anschluss                               |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss                            |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor                           | • Scheibenwischer mit Regensensor             |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                               | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage            |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                     | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar  |
| • Frontscheibe heizbar                                                  | • Sitzheizung vorn                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos














# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)