



Volkswagen up! Basis

EZ 11/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.443km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! Basis [DE - Lims3 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZND010979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.443km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	530 
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Lautsprecher (2)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,0 Ltr. - 48 kW | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle USB |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radvollabdeckungen / Radzierblenden |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheinwerfer Halogen H4 |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion |
| • Smartphone Halterung maps+more Dockingstation | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stabilisator vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Chromeinfassung Klimabedienung |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Fahrassistenz-Paket | • Sonderlackierung Rot |
| • Einparkhilfe hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.11.2021	0603	CMX00021X	2	1	48/5250	163
M1	AB		3600-3600		1643-1643	
WVWZZZAAZND010979	7		1484-1484		991-991	
VOLKSWAGEN, VW						
AA						
ABDSGC			115	1330	1330	
FM5FM5CF0114B1VR2N1SVW1B14M			710	650		
			710	650		
			76	3750	68	
UPI					4	
VOLKSWAGEN-VW			175/65 R14 82T			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65 R14 82T			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AF					3	
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1			e13*2007/46*1167*13			
Benzin			12.05.2021		GF350168	
0001	36AF	999				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)