



Audi TT Coupe/Roadster

EZ 07/2007 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 103.448km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe/Roadster [DE - Ca2 2.0 TFSI EU4, 2007 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN TRUZZZ8J581009481	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.448km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.724km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	90	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Außenspiegel konvex, rechts	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrer-Informations-System (FIS)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 2-türig
• Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI	• Nebelscheinwerfer integriert
• Nebelschlussleuchte integriert	• Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
• Reifen-Reparaturkit	• Seitenairbag vorn
• Sensor Ölstandanzeige	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sportsitze vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Überrollbügel Alu-Optik



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser | • Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik |
| • Klimaautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schaltwegverkürzung |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa |
| • Sitzheizung vorn | • Verdeckbetätigung vollautomatisch |
| • Windschott elektr. versenkbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Gewährleistungsnachweis

Senger GmbH
Audi Partner
 21371
 Frenner Str. 27
 20079 Lingen
 Telefon: 05 911 9 66 99-0
 Telefax: 05 911 9 66 99-55
 mail: info@senger.de
 www.audi-senger.de
 Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Ausgabe der Auslieferung: **21. Juli 2007**

Fahrzeugkennzeichen

- 1. Fahrzeugkennzeichen Nr.:
- 2. Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr
- 3. Motor- und Getriebeidentifikationsbuchstaben
- 4. Lack-Nr., Sonderausstattungs-Nr.
- 5. Betriebsleistungs-Nr.
- 6. Zulassungswert (in %), Motorart, außerorts, kombiniert (l/100km); CO₂, emissionsfrei, kombiniert (g/km)

TRUZZT 8J 81009481
 8J9 02C 2448207
 TTR 2.0 R4
 147 KW M6S 06/07
 BWA BWA KDR
 LX7W/--- N3Q/JN
 XDA BDA CU2 GDK HET JOR
 D2L Q1D QJE 1AT 1GS 2PV
 1XD 5RU 5SL T59 DY3 UGO
 4UF 0G9 8UD 0GU 9VD 1XZ
 1LJ 3FN 1BA 0Y1 4GH
 1346 10.7 6.2 7.8 185

Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten

☐ Bremsflüssigkeit	☐ Luftfilter
☐ Zündkerzen	☐ Kraftstofffilter
☐ Staub- und Pollenfilter	☐ Halbleiter Öl
☐ Multigrad-Öl	☐ 5-tronic Öl und Filter
☐ Zahnriemen	

Am Stand: **57400** Rechnungsdatum: **06.09.11**
 Mobilitätsgarantie bis: **06.09.11**
 Anzeiger Service
 max. km: **11**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten

☐ Bremsflüssigkeit	☐ Luftfilter
☐ Zündkerzen	☐ Kraftstofffilter
☐ Staub- und Pollenfilter	☐ Halbleiter Öl
☐ Multigrad-Öl	☐ 5-tronic Öl und Filter
☐ Zahnriemen	

Am Stand: **83724** Rechnungsnummer: **83724**
 Mobilitätsgarantie bis: **18.12.2024**
 Anzeiger Service
 max. km: **11**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)