



## Kia Ceed GT-Line

EZ 09/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 173.715km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                       |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Kia                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Ceed GT-Line [DE - Kb5 1.0 T-GDI EU6, GT-Line ISG, (Facelift) 2015 - 2018] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>U5YHN81AAGL153518                                                                              | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>173.715km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                      | Leistung<br>120 PS (88 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                | Letzter Service<br>91.649km               | Letzter Service am<br>09/2021            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                            | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2015                                              | Farbe<br>Rot                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                       | CO2-Emissionen<br>123g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

  
(8 mm)  
Kratzer

Vorne rechts

  
(8 mm)  
Kratzer

Hinten links

  
(6 mm)  
Kratzer

Hinten rechts

  
(6 mm)  
Kratzer,  
vehicle.damage-label.porous

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 115                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppelendrohr Abgasanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten

- |                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer              | • Handschuhfach mit Kühlfunktion            |
| • Heckleuchten LED                             | • Heckscheibe heizbar                       |
| • Heckscheibenwischer                          | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz           |
| • Karosserie: 5-türig                          | • Kopf-Airbag-System                        |
| • Kühlergrill Klavierlack                      | • Laderaumschienen                          |
| • Lenkrad (Leder)                              | • Lenkrad heizbar                           |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar  | • Mittelkonsole Alu-Optik                   |
| • Modellpflege                                 | • Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI (EURO 6)      |
| • Multifunktion für Lenkrad                    | • Nebelscheinwerfer                         |
| • Pedale Aluminium                             | • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)         |
| • Reserverad als Notrad                        | • Rücksitz klappbar 1/3-2/3                 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6          | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder              |
| • Seitenairbag                                 | • Sitz vorn links höhenverstellbar          |
| • Sitzheizung vorn                             | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)    |
| • Start/Stop-Anlage (ISG)                      | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden         |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                        | • Tagfahrlicht LED                          |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                   | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss          |
| • Wegfahrsperre                                | • Wärmeschutzverglasung                     |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung        |                                             |



## Sonderausstattung

---

-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











| 4. Karosserie-Inspektion                                                                                                                                                        |                                                                      | 5. Karosserie-Inspektion                                                                                                                                                         |                                                                      | 6. Karosserie-Inspektion                                                                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Datum: <u>08.09.2021</u>                                                                                                                                                        |                                                                      | Datum: _____                                                                                                                                                                     |                                                                      | Datum: _____                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| km-Stand: <u>91643</u>                                                                                                                                                          |                                                                      | km-Stand: _____                                                                                                                                                                  |                                                                      | km-Stand: _____                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| Kilometervertragshändler-Nr.: <u>2620</u>                                                                                                                                       |                                                                      | Kilometervertragshändler-Nr.: _____                                                                                                                                              |                                                                      | Kilometervertragshändler-Nr.: _____                                                                                                                                              |                                                                      |
| Schaden festgestellt:                                                                                                                                                           | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | Schaden festgestellt:                                                                                                                                                            | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | Schaden festgestellt:                                                                                                                                                            | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stoßfängerschaden:                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>         | Stoßfängerschaden:                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    | Stoßfängerschaden:                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    |
| Kratzer, Dellen:                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>         | Kratzer, Dellen:                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    | Kratzer, Dellen:                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    |
| Karosseriebeschädigungen:                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>         | Karosseriebeschädigungen:                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    | Karosseriebeschädigungen:                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    |
| Karosserieschutzbeschädigungen:                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>         | Karosserieschutzbeschädigungen:                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    | Karosserieschutzbeschädigungen:                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    |
| Schaden beseitigt:                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>         | Schaden beseitigt:                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    | Schaden beseitigt:                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                    |
| Platzhalter  MOTOR CENTER<br>Hermann: 030 6500 05 10<br>Tel.: 030 6500 05 10<br>www.hemert.de |                                                                      | Platzhalter  MOTOR CENTER<br>Hermann: 030 6500 05 10<br>Tel.: 030 6500 05 10<br>www.hemert.de |                                                                      | Platzhalter  MOTOR CENTER<br>Hermann: 030 6500 05 10<br>Tel.: 030 6500 05 10<br>www.hemert.de |                                                                      |
| Unterschrift: _____                                                                                                                                                             |                                                                      | Unterschrift: _____                                                                                                                                                              |                                                                      | Unterschrift: _____                                                                                                                                                              |                                                                      |

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)