



Mercedes-Benz GLA 250 4Matic

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 75.600km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	GLA 250 4Matic [DE - SUV5 GLA 250 EU6d-T, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Geländewagen	WDC1569461J586086	-	75.600km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2028 / Vorhanden	Alcantara	211 PS (155 KW)	Benzin
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.991 ccm	liegt vor	58.900km	09/2024
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2018	Schwarz	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	166g/km (NEFZ)		7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Anhang/Gutachten; Serviceheft nicht geführt, keine Servicehistorie nachweisbar - erneuern, Betriebsbremse vorn nahe der Verschleißgrenze - erneuern, Kratzer und Flecken umlaufend am Fahrzeug - polieren, Motorhaube, Delle - drücken, Tür vorn links, Delle, Seitenwand rechts, Delle, Tür hinten rechts, Delle - drücken, Felge vorn rechts verschrammt - Smart Repair, COC - Papiere, 2. Fahrzeugschlüssel inkl Schließanlage

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Dachreling (Aluminium)
• Design- und Ausstattungslinie AMG Line	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)	• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent

• Fahrdynamik-Paket	• Fahrwerk tiefergelegt
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußmatten Teppich / Rips
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff	• Innenhimmel Stoff
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Ladekantenschutz (verchromt)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Licht- und Sicht-Paket
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ	• Radstand 2699 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
• Sport Direktlenkung	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Styling-Paket (AMG / Exterieur)	• Tempomat
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Unterfahrschutz
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bereifung mit Notlaufsystem
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Innenhimmel schwarz	• Keyless Go Startanlage
• Klima-Komfort-Paket	• Klimaautomatik (Thermotronik)
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED High Performance


- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Steinschlag, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)