



BMW 118 i Sport Line

EZ 12/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 186.248km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i Sport Line [DE - LimS5 118i EU6d-T, Sport Line (EURO 6d-TEMP)(OPF), 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WBA7K310X07F46644	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.248km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.568km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	128	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	185	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	95
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Wischerarm rechts ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Sportsitze vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Connected
- BMW Live Cockpit
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Sport Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- | | |
|--|---|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Elektron. Sperrdifferential |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) | • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter | • Fahrassistenz-System: Performance Control |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung Servotronic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Ausstattungs-Paket: Connected Plus |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • BMW Live Cockpit Plus |
| • Business-Paket | • Comfort-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Parkassistent-Paket | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Sportreifen | • WLAN-Hotspot |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Sitzheizung vorn | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













05.12.2019	0005	CWK00076	02	01	0103/04600	213
M1	AB		04319	-	04319	1799 - 1799
WBA7K310X07F46644	3		1434	-	1434	001365 -
BMW				00075		
F1H			0137	001845	001845	
7K31			00980	00940		
DBW50ULT			00980	00940		
			76	03450	70	
1181			01300	0680	005	
RAYER.MOT.WERKE-BMW			225/45 R17 94 Y			
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/45 R17 94 Y			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2018/1832DG			WEIS			
EURO6;WLTP;DG;PI/CI: M, N1 I			01*2007/46*2018*01			
BENZIN			18.10.2019	K	FQ668145	
0001	36DG	01499				
KORR.NEPZ-CO2W:122*7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.						
AHK LT.BGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.12.2019*						

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist ein wichtiges Fahrzeugdokument. Sie benötigen o. Wiederzulassung. - Bitte sorgfältig aufbewahren! - Kennzeichen reserviert

Wurde das Fahrzeug in einem anderen Land zugelassen, so ist die Zulassungsbescheinigung Teil I zu beantragen.

Landratsamt Würzburger Land
Zulassungsbehörde
91205 Lauf a. d. Pegnitz
09574

www.bildung-weg.de - Form Nr. 400

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

05.12.2019

Landratsamt Würzburger Land
Zulassungsbehörde
91205 Lauf a. d. Pegnitz
09574

www.bildung-weg.de - Form Nr. 400

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(technische Fahrzeugdaten)

BMW AG

220000105654

www.DS-1.com.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(technische Fahrzeugdaten)

Landratsamt Würzburger Land
Zulassungsbehörde
91205 Lauf a. d. Pegnitz
09574

www.bildung-weg.de - Form Nr. 400



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)