



Audi Q5

EZ 11/2008 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 313.983km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [AT - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, 2008 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R99A001964	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 313.983km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Rost

Vorne rechts



(7 mm)

Rost

Hinten links



(7 mm)

Rost

Hinten rechts



(7 mm)

Rost

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(4 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt, ein Reifen luftleer

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	105 	Kotflügel vorne rechts	105 
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	195 	Heckklappe	155 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte an; Vorglühkontrolle blinkt; ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Glanz-Paket
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Amethystgrau Metallic
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Skisack
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • DVD-Wechsler | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Design-Paket: Leder Milano | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Koffer-/Laderaumwanne |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Voll-Lackierung | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)