



Skoda Kamiq SC

EZ 05/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 34.617km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kamii SC [AT - SUV5 1.0 TSI EU6d, SC OPF, 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBGR7NW0M3136272	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 34.617km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 17.375km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	145	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)
- Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergieerückgewinnung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Laderaumboden variabel |
| • Lenkrad (Leder - 2-Speichen) | • Leuchtweitenregelung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Maxi-DOT Display |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Notrufsystem | • Original Fahrzeug Farbe: MODRA RACE/RACE BLUE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2651 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad als Notrad | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehne umklappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger schwarz |
| • Tagfahrlicht LED | • Textilfussmatten |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten |
| • Verzurösen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre |
| • Wendematte Gepäckraum | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











SKODA

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM6A7NWM230272
Typbezeichnung	KAMIQ ACT 158V10 A7F
Datum der Auslieferung	2021-05-27

Anschlussgarantie

Vertragsende	2026-05-26
Leistung	100000 km

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2023-06-06
Leistung	17375 km
Auftragsnummer	2023002694
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollentfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Wolf Gewerbegebiet B 6624 Hölten Österreich
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Moobilitätsgarantie	Ja bis Anzeige Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)