



## Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 05/2009 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 165.916km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 26\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                     |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, Comfortline, 2009 - 2009] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZ1KZ9W925829                                                                            | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>165.916km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                    | Leistung<br>110 PS (81 KW)                                             | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                              | Letzter Service<br>164.311km                                           | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                            | Sitze<br>5                                                                                          | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2009                                        | Farbe<br>Braun                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>134g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(7 mm)



(7 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 200  | Beifahrertür             | 160                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 200  |
| Türe hinten links       | 130  | Türe hinten rechts       | 300  |
| Seitenteil hinten links | 150                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 280  |
| Motorhaube              | 160                                                                                     | Heckklappe               | 160                                                                                       |
| Dach                    | 300  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Fahrwerk    | Andere: Querlenker hinten durchgerostet; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Lendenwirbelstützen vorn                                         | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium              |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn                                        |
| • Mittelarmlehne                                                   | • Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI                               |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer                             | • Nebelschlussleuchte                                      |
| • Nichtraucher-Paket                                               | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                  |
| • Rußpartikelfilter                                                | • Rücksitzbank / Lehne geteilt                             |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                              | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                             |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar              | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                  |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                           |
| • Servolenkung                                                     | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    | • Sitze vorn höhenverstellbar                              |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                         | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)              |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                     | • Stoßfänger lackiert                                      |
| • Tagfahrlicht                                                     | • Türgriffe außen Wagenfarbe                               |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                    | • Verglasung grün getönt                                   |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                     | • Zentralverriegelung                                      |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts                   | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                        |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                    | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links             |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                        |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                            | • Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRBRAUN                   |



## Sonderausstattung

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Feuerlöscher                            |
| • Fzg. ohne Dachreling                  | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Metallic-Lackierung                   | • Winter-Paket                            |
| • Antennen-Diversity                    | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)     |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar            | • Anzeige für Waschwasserstand            |
| • Sitzheizung vorn                      |                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos

























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)





Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)