



Audi A4 Avant

EZ 11/2022 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 101.314km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF49NA046551	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.314km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.509km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Standard-Fahrwerk
- Uni-Lackierung
- Dachreling schwarz
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|--|---|
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Business-Paket |
| • Fzg. ohne Audi Phone Box | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kraftstofftank: 54 Ltr. | • Reserverad als Notrad |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff System | • Wagenheber |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)