



Audi SQ5

EZ 10/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 204.768km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R9FA027265	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.281km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)
Reifenschäden: 2 Felgen sind verschürft			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	145	Heckklappe	270 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappentaster ohne Funktion

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radstand 2813 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Assistenz-Paket |
| • Audi Drive Select | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • Dachreling |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon | • Innenausstattung: Leder Feinnappa |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Türarmlehnen beledert | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)