



Kia Sportage Attract 2WD

EZ 12/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 113.235km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Attract 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU5, Attract 2WD, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPB814ADL252436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.235km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	265 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT

- Original Fahrzeug Farbe: (WD) CASA WHITE S
- Radstand 2640 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- iPod-Anschluss



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










18.12.2012	1260	ACD00011	02	01	0099/06300	
M1	AF		04440	-	1855	-
U5YPB814ADL252436			1645	-	01380	- 0
KIA					00050	
SLS			158		001830	1830
P5P21			01200		01090	
M64A21			01200		01090	
			83		03750	72
Sportage, SL, SLS			01200		0750	5
KIA Motors (SK)					215/70R16 100H	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/70R16 100H	
Mehrzweckfahrzeug					wei6	0
715/2007*566/2011F					e11*2007/46*0136*06	
EURO5;F;PI/CI: M, NI 1					20.07.2012	K VY3551
Benzin						
0001	35F0	01591				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:					18.12.2012*	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)