



Volvo V60 Summum

EZ 10/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 92.151km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 Summum [DE - Kb5 D4 EU6, Summum, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN YV1FWA881G1299048	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.151km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.071km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Reifenschäden: Kerben, lack abplatzungen

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Airbag Wartung dringend.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket High Performance
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Design-Paket
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Entriegelungsknopf in den Tür(en) für Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Farbbildschirm, 5 Zoll

- | | |
|---|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fensterzierleisten verchromt |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter in Mittelkonsole |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckspoiler Wagenfarbe |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite | • Innenraumfilter: Multifilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten umklappbar |
| • Ladekantenschutz (Aluminium) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT |
| • Notöffnung/-entriegelung Heckklappe/-Deckel | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank 3-teilig | • Rücksitzlehnen klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehnen vorn klappbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Textilfussmatten | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 8 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Business-Paket	• Dachreling Aluminium-Optik
• Einparkhilfe hinten	• Farbbildschirm, 7 Zoll
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• Gepäcksicherungsnetz
• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound	• Laderaum-Paket
• Lenkrad heizbar (Leder)	• Licht-Paket
• Navigationssystem Sensus	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türsicherungssystem hinten elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)