



Mercedes-Benz CLA 220 CDI / d 4Matic

EZ 09/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 125.002km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 220 CDI / d 4Matic [DE - Kb5 CLA 220 CDI / d EU6, d 4Matic Urban, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179051N728347	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.002km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.930km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 170g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung	• Armauflage vorn mit Fach
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung



Sonderausstattung

• Einstiegsleisten beleuchtet	• Fußmatten Velours
• Infotainment-System: Remote Online	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Smartphone integriert	• Spiegel-Paket
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• DVD-Wechsler
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Keyless Go Startanlage
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Rückfahrkamera
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)