



Volkswagen Transporter Multivan Generation Six 4Motion

EZ 07/2018 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 181.692km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Generation Six 4Motion [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Generation Six, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZJH186829	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.692km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.958 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.661km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 198g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korrosion.

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	108
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Haltegriffe A-Säulen	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckleuchten LED, rot
• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage	• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Kindersicherung an den Schiebetüren	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kraftstofftank: 80 Ltr.	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer und Heckleuchten LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Seitenscheiben Dämmglas	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türablagekasten vorn
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Chromleisten (vorn, seitlich und hinten) einschl. Bulli-Plakette
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn	• Dynamik-Fahrwerk
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrradträger für Heckklappe
• Fahrwerk tiefergelegt	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Frontscheibe Dämmglas, heizbar	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus	• Lackierung: Perleffekt-Lackierung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch	• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch	• Sprachverstärkung elektronisch
• Sprachverstärkung elektronisch	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Zuziehhilfe Schiebetür links	• Zuziehhilfe Schiebetür rechts
• Zuziehhilfe für Heckklappe	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)