



Audi RS 5 Coupe

EZ 07/2015 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 117.738km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung RS 5 Coupe		
Kategorie Coupé	FIN WUAZZZ8T4FA901975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.738km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 450 PS (331 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 4.163 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.333km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 249g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 10.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	210 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; ABT Tuning; Original Stoßstange vorhanden; Winterräder sind laut Einlieferer auch vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappe mit Spoiler integriert
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 4,2 Ltr. - 331 kW V8 32V FSI | • Pedale Aluminium |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • S Sportsitze vorn | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012 | • Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Bremssättel Rot lackiert |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Höchstgeschwindigkeit 280 km/h |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Audi exclusive, Wagenfarbe | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Perleffekt-Lackierung | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Licht- und Regensensor | • Licht- und Regensensor |
| • Farbdisplay (7,0 Zoll) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)