



BMW xDrive 30 d

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 58.359km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive30d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS410200R91983	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.359km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.995km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen Beschädigungen vorhanden

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappe zweiteilig

• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Licht-Paket	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Uni-Lackierung	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Ambiente-Beleuchtung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Aktive Sitzbelüftung vorn
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	• Innovations-Paket
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Service-System: Internet
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

• Sport-Paket M / M-Technic	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Innen- und Neigungsmelder	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Nebelscheinwerfer LED
• Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Adaptives Kurvenlicht	• Head-up-Display
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Audio-Navigationssystem Professional	• Service-System: Remote Services
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
• Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic	• Dachreling Hochglanz Shadow-Line
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
• Sportsitze vorn	• Adaptives Fahrwerk M-Technic
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Das unterstehende amtliche Kennzeichen ist für das im
entlang beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verkehrsbehörde)

(Vermerk der Genehmigungsbehörde)



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)