



Jeep Renegade Trailhawk 4WD

EZ 09/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 160.255km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Trailhawk 4WD [AT - SUV5 2.0 MultiJet EU6, Trailhawk 4WD, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000GPE06911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.390km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole	• 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Adaptive Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Active Drive Low (Allrad)	• Armlehne vorn
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Beifahrerairbag abschaltbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachreling grau, satiniert	• Dekor-/Zierstreifen Motorhaube
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Eco-Drive (Drive Monitor System)	• Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Gummi	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten |
| • Kopfstützen hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW M-Jet KAT |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: CARBON BLACK |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Radstand 2570 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehnen geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links verstellbar (6-fach) |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V-Anschluß | • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum |
| • Traction-Control-System (Selec-Terrain) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterschutz für Tank, Verteilergetriebe und Vorderachse | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole | • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP2 Navigation (Touchscreen 5") |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent |
| • Fußmatten Gummi | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mobile Online Dienste Live Service | • Scheibenwischer beheizbar |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















1. Antragssteller	Bestand: Gek. so kein Eigenkennzeichen
2. Vorname	11
3. Nachname	11
4. Geburtsdatum	11.11.1977
5. Geburtsort	11
6. Geburtsland	11
7. Geburtsort	11
8. Geburtsland	11
9. Geburtsort	11
10. Geburtsland	11
11. Geburtsort	11
12. Geburtsland	11
13. Geburtsort	11
14. Geburtsland	11
15. Geburtsort	11
16. Geburtsland	11
17. Geburtsort	11
18. Geburtsland	11
19. Geburtsort	11
20. Geburtsland	11
21. Geburtsort	11
22. Geburtsland	11
23. Geburtsort	11
24. Geburtsland	11
25. Geburtsort	11
26. Geburtsland	11
27. Geburtsort	11
28. Geburtsland	11
29. Geburtsort	11
30. Geburtsland	11
31. Geburtsort	11
32. Geburtsland	11
33. Geburtsort	11
34. Geburtsland	11
35. Geburtsort	11
36. Geburtsland	11
37. Geburtsort	11
38. Geburtsland	11
39. Geburtsort	11
40. Geburtsland	11
41. Geburtsort	11
42. Geburtsland	11
43. Geburtsort	11
44. Geburtsland	11
45. Geburtsort	11
46. Geburtsland	11
47. Geburtsort	11
48. Geburtsland	11
49. Geburtsort	11
50. Geburtsland	11
51. Geburtsort	11
52. Geburtsland	11
53. Geburtsort	11
54. Geburtsland	11
55. Geburtsort	11
56. Geburtsland	11
57. Geburtsort	11
58. Geburtsland	11
59. Geburtsort	11
60. Geburtsland	11
61. Geburtsort	11
62. Geburtsland	11
63. Geburtsort	11
64. Geburtsland	11
65. Geburtsort	11
66. Geburtsland	11
67. Geburtsort	11
68. Geburtsland	11
69. Geburtsort	11
70. Geburtsland	11
71. Geburtsort	11
72. Geburtsland	11
73. Geburtsort	11
74. Geburtsland	11
75. Geburtsort	11
76. Geburtsland	11
77. Geburtsort	11
78. Geburtsland	11
79. Geburtsort	11
80. Geburtsland	11
81. Geburtsort	11
82. Geburtsland	11
83. Geburtsort	11
84. Geburtsland	11
85. Geburtsort	11
86. Geburtsland	11
87. Geburtsort	11
88. Geburtsland	11
89. Geburtsort	11
90. Geburtsland	11
91. Geburtsort	11
92. Geburtsland	11
93. Geburtsort	11
94. Geburtsland	11
95. Geburtsort	11
96. Geburtsland	11
97. Geburtsort	11
98. Geburtsland	11
99. Geburtsort	11
100. Geburtsland	11

Abgemeldet am 17.11.2017



VORGESEHENER PLATZ FÜR WARTUNGSBELEGE

Entnehmen Sie die Zeitabstände und Arbeiten für die durchzuführende Wartungsart aus der Betriebsanleitung (Wartung oder Motorwechsel, sofern einzeln) und füllen Sie alle zutreffenden Felder aus.

MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81	MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81
---	---

VORGESEHENER PLATZ FÜR WARTUNGSBELEGE

Entnehmen Sie die Zeitabstände und Arbeiten für die durchzuführende Wartungsart aus der Betriebsanleitung (Wartung oder Motorwechsel, sofern einzeln) und füllen Sie alle zutreffenden Felder aus.

MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81	MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81
---	---

VORGESEHENER PLATZ FÜR WARTUNGSBELEGE

Entnehmen Sie die Zeitabstände und Arbeiten für die durchzuführende Wartungsart aus der Betriebsanleitung (Wartung oder Motorwechsel, sofern einzeln) und füllen Sie alle zutreffenden Felder aus.

MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81	MODEL <u>Renegade</u> WARTUNG ☒ WECHSEL DES MOTORÖLS ☐ VORGESEHEN BEI KILOMETERSTAND <u>10.000</u> DURCHFÜHRT BEI KILOMETERSTAND <u>5114</u> FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER <u>62065M</u> DATUM <u>21.11.2017</u> STEMPEL UND UNTERSCHRIFT HUBER KFZ GmbH Gewerbestr. 16 - 18 8605 KAPFENBERG Telefon 03862/32173 Fax 03862/32173-81
---	---

Datenausgang aus der Genehmigungsdatenbank

erstellt durch: FCA Austria GmbH, Schottentorstraße 287-307, 1120 Wien

1. Fahrzeug, Bauart 2. Bauart 3. Bauart 4. Bauart 5. Bauart 6. Bauart 7. Bauart 8. Bauart 9. Bauart 10. Bauart 11. Bauart 12. Bauart 13. Bauart 14. Bauart 15. Bauart 16. Bauart 17. Bauart 18. Bauart 19. Bauart 20. Bauart 21. Bauart 22. Bauart 23. Bauart 24. Bauart 25. Bauart 26. Bauart 27. Bauart 28. Bauart 29. Bauart 30. Bauart 31. Bauart 32. Bauart 33. Bauart 34. Bauart 35. Bauart 36. Bauart 37. Bauart 38. Bauart 39. Bauart 40. Bauart 41. Bauart 42. Bauart 43. Bauart 44. Bauart 45. Bauart 46. Bauart 47. Bauart 48. Bauart 49. Bauart 50. Bauart 51. Bauart 52. Bauart 53. Bauart 54. Bauart 55. Bauart 56. Bauart 57. Bauart 58. Bauart 59. Bauart 60. Bauart 61. Bauart 62. Bauart 63. Bauart 64. Bauart 65. Bauart 66. Bauart 67. Bauart 68. Bauart 69. Bauart 70. Bauart 71. Bauart 72. Bauart 73. Bauart 74. Bauart 75. Bauart 76. Bauart 77. Bauart 78. Bauart 79. Bauart 80. Bauart 81. Bauart 82. Bauart 83. Bauart 84. Bauart 85. Bauart 86. Bauart 87. Bauart 88. Bauart 89. Bauart 90. Bauart 91. Bauart 92. Bauart 93. Bauart 94. Bauart 95. Bauart 96. Bauart 97. Bauart 98. Bauart 99. Bauart 100. Bauart	1. Fahrzeug, Bauart 2. Bauart 3. Bauart 4. Bauart 5. Bauart 6. Bauart 7. Bauart 8. Bauart 9. Bauart 10. Bauart 11. Bauart 12. Bauart 13. Bauart 14. Bauart 15. Bauart 16. Bauart 17. Bauart 18. Bauart 19. Bauart 20. Bauart 21. Bauart 22. Bauart 23. Bauart 24. Bauart 25. Bauart 26. Bauart 27. Bauart 28. Bauart 29. Bauart 30. Bauart 31. Bauart 32. Bauart 33. Bauart 34. Bauart 35. Bauart 36. Bauart 37. Bauart 38. Bauart 39. Bauart 40. Bauart 41. Bauart 42. Bauart 43. Bauart 44. Bauart 45. Bauart 46. Bauart 47. Bauart 48. Bauart 49. Bauart 50. Bauart 51. Bauart 52. Bauart 53. Bauart 54. Bauart 55. Bauart 56. Bauart 57. Bauart 58. Bauart 59. Bauart 60. Bauart 61. Bauart 62. Bauart 63. Bauart 64. Bauart 65. Bauart 66. Bauart 67. Bauart 68. Bauart 69. Bauart 70. Bauart 71. Bauart 72. Bauart 73. Bauart 74. Bauart 75. Bauart 76. Bauart 77. Bauart 78. Bauart 79. Bauart 80. Bauart 81. Bauart 82. Bauart 83. Bauart 84. Bauart 85. Bauart 86. Bauart 87. Bauart 88. Bauart 89. Bauart 90. Bauart 91. Bauart 92. Bauart 93. Bauart 94. Bauart 95. Bauart 96. Bauart 97. Bauart 98. Bauart 99. Bauart 100. Bauart
--	--

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)