

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Crafter Kasten Kasten 55 lang Hochdach RWD



VIN: WV1ZZZSYZK9075294

Kilometerstand: 64.923 km

Erstzulassung: 07.10.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Hecktüre rechts, deformiert, smart repair (DEKRA)



Hecktüre links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Hecktüre links Lackierung, zerkratzt, lackieren (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA..



Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DE..



Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DE..



Dachrahmen mitte rechts außen, mehrfach eingedellt, smart repair (DEKRA)



Schiebetür rechts Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)

Rechnung	Annahmetermin	Laufleistung	Auftrags-Nr.	Rechnungs-Nr.	Anmerk.
Digitaler Serviceplan	2023-04-20	26497	2022020866	216015149	
Rechnung	2023-04-17	26497	2300368701	41020416	Anmerk. Gewähr./Kulanz
Rechnung	2022-11-29	26497	2202086601	410467301	
Rechnung	2021-10-11	34039	2101624302	410467301	
Rechnung	2021-10-11	34039	2101624302	410462995	
Rechnung	2021-10-11	34039	2101624301	410467300	Anmerk. Wartung
Rechnung	2021-10-11	34039	2101624301	410462594	Anmerk. Wartung
Rechnung	2021-07-20	32513	2101145203	410459137	Anmerk. Wartung
Rechnung	2021-07-20	32513	2101145202	410451360	Anmerk. Gewähr./Kulanz
Rechnung	2019-10-02	1	1901770801	416010987	

Wartungsnachweis (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)




Beschriftung entfernen (DEKRA)



Beschriftung entfernen (DEKRA)



Beschriftung entfernen (DEKRA)




Beschriftung entfernen (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum und Innenraum (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum und Innenraum (DEKRA)




Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)




Lenkrad verschleißen (Abnutzung) (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)




Türdichtung vorne links beschädigt (DEKRA)



Motorhaube beschädigt (deformiert) (DEKRA)



Motorhaube beschädigt (deformiert) (DEKRA)



Kühlergrill mit Chromleiste und VW-Emblem beschädigt (DEKRA)



Stoßfänger vorne beschädigt (gerissen) (DEKRA)




Rückleuchte links beschädigt (DEKRA)




Rückleuchte rechts beschädigt (DEKRA)



Unterholm rechts mehrfach eingedrückt (DEKRA)



Schlüssel beschädigt (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)




Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Hecktüre rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčeni o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudojums. II. daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni: It-Il Part I / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Čast' II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	*		
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	07.10.2019	(1) Anzahl der Vorhalter	0
C.3.1	Name oder Firmenname			
C.6.1				
C.3.2	Vorname(n)			
C.6.2				
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung			
C.6.3				
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
I	Datum	07.10.2019		



	Stadt Dortmund Bürgerdienste KFZ-Zulassungsbehörde Im Auftrag Pagels Verwaltungsfachangestellte	
--	--	--

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

F P 513332

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	VOLKSWAGEN, VW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	SYN2Z			
D.2	Variante	SYCG8CDAWAV3			
	Version	NM550VSHM6F6004737MP0D3D9VW			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	CRAFTER			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	VOLKSWAGEN-VW			
(2.1)	Code zu (2)	0603	(2.2) Code zu D.2 mit Prüffziffer	CFC10256	9
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WV1ZZSYZK9075294		(3) Prüffziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	9
J	Fahrzeugklasse	18	(4) Art des Aufbaus	2500	
	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	SO.KFZ WERKSTATT FZ			
R	Farbe des Fahrzeugs			(11) Code zu R	
P.1	Hubraum in cm ³	01968	P.2 Nennleistung in kW	0130/03600	
			P.4 Nenn Drehzahl bei min ⁻¹		
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	DIESEL		(10) Code zu P.3	0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1616*05		(6) Datum zu K	14.06.2019
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	A			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Im Auftrag
07.10.2019
Pagels
Verwaltungsfachangestellte



AUSFERTIGUNG FÜR EIN NEUFahrzeug AUFGRUND EINES COC, DATENBESTÄTIGUNG

BZW.

GUTACHTEN NACH PAR.21 STVZO

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II




(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)	
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
I	Datum	Datum



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

F J 418677

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	VOLKSWAGEN, VW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	SYN2Z		2019 000650 SYCG8C DEU390 COC JA	
D.2	Variante	SYCG8CDAWAV3		00000000 HGB139 51047 AL 132	
	Version	NM550VSHM6F6004737MP0D3D9VW		184 GK	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	CRAFTER			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	VOLKSWAGEN - VW			
(2.1)	Code zu (2)	(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WV1ZZZSYZK9075294		9	
J	Fahrzeugklasse	N2	(4) Art des Aufbaus	BB	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. > 3,5 - 12 t		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
		Van		VOLKSWAGEN AG	
R	Farbe des Fahrzeugs	GELB	(11) Code zu R	1	
P.1	Hubraum in cm³	1968	P.2 P.4 Nennleistung in kW Nennrehzahl bei min⁻¹	130 / 3600	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3	0002	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1616*05		(6) Datum zu K	14.06.2019
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis				
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



B	07.10.2019	0603	CFC10256 9	L	2	9	1	P.2 P.4	130/3600	T	90	
J	18	4	2500	18	6836-7004				19	2069		
E	WV1ZZZSYZK9075294			3	2850				G	3460 - -		
D.1	VOLKSWAGEN, VW			12	140				Q	-		
	SYN2Z			V.7	230				F.1	5500	F.2	5500
D.2	SYCG8CDAWAV3			7.1	2200				7.2	4000	7.3	-
	NM550VSHM6F6004737MP0D3D9VW			8.1	2200				8.2	4000	8.3	-
				U.1	76				U.2	2375	U.3	70
D.3	CRAFTER			O.1	3500				O.2	750	S.1	3
2	VOLKSWAGEN-VW								S.2	-		
5	SO.KFZ WERKSTATTFZ			15.1	205/70 R17C 115/113R							
				15.2	205/70 R17C 115/113R							
				15.3	-							
V.9	595/2009*2018/932D			R	/				11	/		
14	EUROVI; D; M, N			K	e1*2007/46*1616*05							
P.3	DIESEL			6	14.06.2019				A	16	FP513332	
10	0002	14.1	66D0	P.3	1968							
27	TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:8000KG*WW.AHK LT.EGTG*											
	ZU J:M.FESTEINBAU VON REGALEN U.SCHRÄNKEN Z.ERFÜLLUNG V.ARB											
	EIT.VOR.ORT*M.TRITTSTUFE AM FZ-HECK*ZU FELD 20:M.KENNL.F.GE											
	LBES RUNDUMLICHT,AUSNAHMEGENEH.ERF.FALLS KEINE VERW.GEM.PAR											
	.52(4) STVZO ERFOLGT*BEI BELADUNG F.2, 8.1 UND 8.2 BEACHTEN											
	**											



Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Kfz-Zulassungsbehörde

Friedemann
Verwaltungsangestellter

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nehndrehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlaster in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



ZB1

ZBI 302177706

Jungling XI 34875000000

302177706

BUNDES-DRUCKEREI 2017

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Volkswagen		Crafter Kasten Kasten 55 lan..		55 2.0 TDI EU6, RWD, 2019 - 2022			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WV1ZZZSYZK9075294		Kastenwagen Hochraum		4	Diesel	0603/CFC	
	Kennzeichen		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	
	DO-RM 1042		k. A.	k. A.	130 kW	4	1968	
	HU		11/26					
	Batteriezustand (SoH %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	
	228 (NEFZ)							
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.		64.923 km		k. A.		nein	10/21	14.039 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Gelb			Uni normal		nein	16.04.2026	k. A.	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
nicht vollständig								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge in Kunstled..		Palladium-Titanschwarz		Getriebe 6-Gang		Euro6		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrerseite Armaturentafel mit Zusatzkonsole Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Doppelscheinwerfer Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h Heckflügeltüren ohne Verglasung Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standa.. Kühlergrill mit Chromleiste oben Leuchtweitenregelung Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI Radstand 4490 mm Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Servolenkung elektro-mechanisch Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2.. Vorderachse verstärkt Wegfahrsperre (elektronisch)	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel konvex, links Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi Doppeltonfanfare Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent Fensterheber elektrisch vorn Getriebe 6-Gang Innenleuchten im Fahrerhaus: LED Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster LKW-Zulassung Multifunktionsanzeige Plus Reifen-Reparaturkit Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar Tagfahrlicht Wärmeschutzverglasung Zentralverriegelung mit Fernbedienung und l..	Antriebsart: Heckantrieb Außenspiegel konvex, rechts Bordwerkzeug Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas Haltegriffe A-Säulen Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED Kraftstofftank: 75 Ltr. Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Markierungsleuchten seitlich Nebelschlussleuchte Rußpartikelfilter SCR-System (AdBlue-Technologie) Start/Stop-Anlage Motor Verzurrösen Laderaum Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) Zul. Gesamtgewicht 5,50 t
	Sonderausstattung:		
	2. Batterie mit Hochstrom-Trennrelais und Ba.. Audio-Navigationssystem Discover Media (To.. Rückfahrkamera Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit .. Vorrüstung Fahrtenschreiber und Vorrüstung ..	Ablage-Paket 2 Funkschlüssel (2) klappbar Rundumkennleuchten (2) vorn und hinten Stoßfänger vorn in Grau	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
LNR Beschreibung - Reparaturart					
1. Beschriftung entfernen					
2. Bremsflüssigkeitswechsel, kein Nachweis					
3. Dachrahmen mitte rechts außen, mehrfach eingedellt - smart repair					
4. Gebrauchsspuren Laderaum und Innenraum					
5. Hecktüre links Lackierung, zerkratzt - lackieren					
6. Hecktüre links, eingedellt - drücken					
7. Hecktüre rechts, deformiert - smart repair					
8. Hecktüre rechts, eingedellt - drücken					
9. Inspektions - und Ölwechselservice, kein Nachweis					
10. Lackvorbereitung					
11. Schiebetür rechts Lackierung unterhalb, verschrammt - smart repair					
12. Seitenwand (lang) hinten links, vorne - deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lack[...]					
13. Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten - deformiert, instandsetzen und lackieren mit La[...]					
14. Tür vorne links, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau					
15. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt - drücken					
16. Unterholm rechts mehrfach eingedrückt - Smart Repair					
Zwischensumme (Netto)					
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung					
LNR Beschreibung - Reparaturart					
1. Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt - erneuern					
2. Inspektion - Fahrzeugabmeldung					
3. Kühlergrill mit Chromleiste und VW - Emblem beschädigt - erneuern					
4. Lenkrad verschließen (Abnutzung) - erneuern					
5. Motorhaube beschädigt (deformiert) - erneuern					
6. Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern					
7. Rückleuchte links beschädigt - erneuern					
8. Rückleuchte rechts beschädigt - erneuern					
9. Schlüssel beschädigt - erneuern					
10. Stoßfänger vorne beschädigt (gerissen) - erneuern					
11. Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern					
Zwischensumme (Netto)					
Fehlteile und Dienstleistungen					
LNR Beschreibung - Reparaturart					
1. COC-Papiere fehlen					
2. Kundendienstcheckheft fehlt					
3. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt					
Zwischensumme (Netto)					

Minderwertgutachten

Summe Minderwerte											
Optischer Zustand Technischer Zustand Fehlteile und Dienstleistungen Endbetrag (Netto) 19% Mehrwertsteuer Endbetrag (Brutto)											
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Schadenshöhe		Wertminderung		
---	---						---		---		
	Summe						0,00 €		0,00 €		

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung			
	Ganzjahresreifen							Stahl ohne Radzierblende			
	Reifen vorne		VL			VR					
	205/70 R17 115R		8,00 mm (Continental)			8,00 mm (Continental)					
	Reifen hinten		HL			HR					
	k. A.		0,00 mm (k. A.)			0,00 mm (k. A.)					
	Zweiter Reifensatz					Felgenbeschreibung					
k. A.					k. A.						
Reifen u. Felgen	Reifen vorne		VL			VR					
	k. A.		k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)					
	Reifen hinten		HL			HR					
	k. A.		k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)					
	Bemerkung										Ausstattung ER
											Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger (1 fach)	X
	Windschott		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	
	Trennnetz		Feuerlöscher	
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
	Wagenheber		Kompressor	X
	Füllmittel	X		
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
	Zweiter Radsatz			
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschadenhöhe			
	0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	k.A.			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer