


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Volkswagen		Golf VII Variant Cup BMT		2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU5, Cup, ..				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WVWZZZAUZFP508772		Kombi		5	Diesel	0603/BLI		
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	14.07.2014		k. A.	1	110 kW	4	1968	08/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		A		108 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	148.638 km		148.638 km		153.000 km		k. A.	05/24	129.269 k..
Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am	nächster KD (km)	
Night Blue Metallic			metallic		k. A.		06.08.2026	k. A.	
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung						
Nicht vollständig									
Polster			Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge für Aktions..			Titanschwarz		Getriebe 6-Gang		Euro 5		
Ehemalige Nutzung			Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung			k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:					
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anzeige für Waschwasserstand Außenspiegel lackiert Bremsbelagverschleissanzeige Dachreling Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par.. Fußmatten Textil Getriebe 6-Gang Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Leder) Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Nebelschlussleuchte Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sitzlehne vorn rechts umklappbar Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Ablagefach am Dachhimmel Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel asphärisch, links Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Chrom-Paket 2 Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Karosserie: 4-türig Knieairbag Fahrerseite Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. LM-Felgen Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) Nichtraucher-Paket Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Sitz vorn links höhenverstellbar Sitze: Komfortsitze vorn Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Ablageetasche an Vordersitzlehnen Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bremsassistent Dachhimmel Stoff, grau Elektron. Differentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Frontscheibe Verbundglas getönt Getränkehalter vorn Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Kennzeichenbeleuchtung LED Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Lendenwirbelstützen vorn Leseleuchten vorn und hinten Mittelarmlehne vorn klappbar Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sitzheizung vorn Spiegel-Paket Stoßfänger Wagenfarbe Verbandkasten und Warndreieck Wegfahrsperre (elektronisch)	
	Sonderausstattung:					
	Audiosystem Composition Media (Touchscree.. Metallic-Lackierung Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. Schlechtwege-Fahrwerk		Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) ..			
	Sondermodellpaket:					
	Sondermodell Cup					
	Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.08.2026 - Gültig bis 153000 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung mit Gebrauchtwagen (Tageszulassung) Skoda Kmaiq TMBGK6NW4T3081421				
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein		nein	nein	nein	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Fondseite rechts - SmartRepair Heckklappe - Lackieren Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair Kotflügel vorne links - auslegen & polieren Lackzustand - Lackiervorbereitung Lackzustand - Lackiervorbereitung Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Nebelscheinwerfer erneuern VL gebrochen Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren Türeinstieg VL Smart - Repair Kratzer und Delle Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Fahrzeug Bewertung im stand durchgeführt wegen Umbau Maßnahmen bei weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Fahrzeug Aufbereitung Inspektion - Fahrzeugabmeldung Inspektion - Wartung Inspektion - Ölservice Steinschläge im Frontbereich auslegen. Zwischensumme	
Bemerkung zum technischen Zustand: Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55 R16 94V	VL 3,00 mm (Goodyear)	VR 3,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 205/55 R16 94V	HL 7,00 mm (Goodyear)	HR 7,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 5.500,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 148.638 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Cup BMT

VIN: WVGZZZAUZFP508772

Kilometerstand: 148.638 km

Erstzulassung: 14.07.2014

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Inspektion - Wartung



Inspektion - Ölservice



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Kotflügel vorne links - auslegen & polieren



Heckklappe - Lackieren



Nebelscheinwerfer erneuern VL gebrochen



Türeinstieg VL Smart - Repair Kratzer und Delle

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Cup BMT

VIN: WVGZZZAUZFP508772

Kilometerstand: 148.638 km

Erstzulassung: 14.07.2014

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Inspektion - Wartung



Inspektion - Ölservice



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Kotflügel vorne links - auslegen & polieren



Heckklappe - Lackieren



Nebelscheinwerfer erneuern VL gebrochen



Türeinstieg VL Smart - Repair Kratzer und Delle