



BMW 118 i M Sport

EZ 06/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 188.202km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i M Sport [DE - LimS5 118 i EU6, M Sport, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1R51040V914564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 186.692km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kerben, Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse quietscht ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie M Sport
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa) | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Variable Sportlenkung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.2017	0005	BZU000623	2	01	100	/4400	210
M1	AC		4329			1765	
WBA1R51040V914564	3		1421			1395	
BMW				75			
1K4			119		1585	1885	
1R51			865		1890		
6A250000			865		1890		
			77		3300	66	
1181			1300		650	5	
BAYER. MOT. WERKE-BMW			195/55 R16 87H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 87H				
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W							
EURO6.W.PI/CI: M, N1 I			e1*2007/46*0283*16				
Benzin			25.01.17	K	ET973372		
0001	36W0	1499					
7.2/8.2: +105 b. Anhängerbetrieb *ww.AHK lt. EGIG *0 1.15							
00 bis 8% Steig *Datum zur Emissionsklasse: 30.06.201							
7*							

Formular zur Registrierung eines Kraftfahrzeugs (Fahrzeugbescheinigung) mit einem Barcode und verschiedenen Feldern für die Fahrzeugdaten.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)