



Ford Fiesta ST-Line

EZ 10/2020 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 82.521km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta ST-Line [DE - LimS5 1.0 EcoBoost M-Hybrid EU6d-T, ST- Line Start/Stopp, 2020 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJLK15211	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.521km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.263km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	810 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours - vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lackierung Blazer-Blau uni
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost)
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kühlergrill im Sport-Design
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

- | | |
|---|---|
| • Pedale Aluminium | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Frontschürze Wagenfarbe |
| • Heckschürze | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach) | • Fahrer-Assistenz-Paket |
| • Komfort-Paket | • Raucher-Paket |
| • Scheinwerfer LED | • Sicherheits-Paket 2 |
| • Sound-System Bang & Olufsen Play | • Technik-Paket 2 |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Schaltpunktanzeige | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) |
| • Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System | • Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion |
| • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer | • Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector) |
| • Rückfahrkamera | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Getränkehalter vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) |

• Farbdisplay für Bordcomputer	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	• Subwoofer
• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiobedienung am Lenkrad	• 7 Lautsprecher
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• AUX-IN-Anschluss
• FordPass Connect inkl. eCall	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Farbdisplay (8 Zoll)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• KeyFree-System
• Power KeyFree-Startfunktion	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.10.2020	8566	BUF-000397	2	1	23	P2/E000	203
M1		AB					
WF0JXXGAHLJK15211		4	2			1735 - 1756	
FORD						1217 - 1337	
JH4					45		
67JB1JX				116	1685	1685	
SCDPUNAJDS				880	830		
FIESTA				880	830		
FORD (D)				75	3750	85	
Fz.z. Pers. ber. b. 8 Spl.				1000	605	5	
Schräghecklimousine							
715/2007*2018/1832AP							
EURO6 WLTP AP PUCI; M, N11							
Hybr Benzine							
0006	39AP	999					
WW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.10.2020*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)