



Audi Q2

EZ 03/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 46.728km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q2 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZGA9JA071920	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.728km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.393km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	129
Kotflügel vorne links	117	Kotflügel vorne rechts	128
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	111
Seitenteil hinten links	138	Seitenteil hinten rechts	143
Motorhaube	130	Heckklappe	124
Dach	141		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Bremssättel dunkelgrau lackiert	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistentz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung, manuell	• Kombiinstrument elektronisch
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Modellvariante COD (cylinder on demand)	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Progressivlenkung |
| • Radstand 2601 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sideblade Eis-Silber Metallic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sportsitze |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Tagfahrlicht | • Voll-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachkantenspoiler in Wagenfarbe |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenausstattung: Aluminium-Optik |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.03.2018	0588	BJU00048 6	2	1	110/5000	212
M1	AC		4191-4315		1794-1805	
WUZZZGA9JA071920		4	1487-1548		1355-	
AUDI			75			
GA			119	1840	1840	
XCZEF1			995	935		
FD7PD7CW005PGA077MMEM1HA0			995	935		
			74	3750	69	
Q2			1500	670	5	
AUDI			205/60 R16 92V			
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92V			
Kombilimousine						
715/2007*2016/646W			Grat	77		
EURO6;W,P/CI, M, N1			e1*2007/46*1852*06			
Benzin			07.08.2017		EV974512	
0001	36WD	1395				
7.2/8.2*75 8 ANHANGEBETRIEB*O 1:1700 BIS 6% STEIG.*TECHN.2						
ULGES-MASS D.ZUGKOMBINATION 3340KG*WWAHK LT.ETG*DATUM Z						
UR EMISSIONSKLASSE: 06.03.2018*						



05.03.2024

Werkstattbesuch

36658 km (+4964 km)
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Staub- und Pollenfilter

30.03.2023

Werkstattbesuch

31694 km (+4461 km)
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Zusätzliche Arbeit
Wechsel der Bremsflüssigkeit

02.02.2022

Werkstattbesuch

25233 km (+5474 km)
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Staub- und Pollenfilter

08.03.2021

Werkstattbesuch

19759 km (+6506 km)
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Zusätzliche Arbeit

17.02.2020

Werkstattbesuch

13253 km (+13243 km)
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Staub- und Pollenfilter

20.02.2018


Lieferung

10 km
Waldhausen & Birkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernstraße 230, 41063
Mönchengladbach, Germany

Annahmeprüfung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)