



Skoda Octavia Ambition

EZ 07/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 142.971km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Ambition, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NE3J0070320	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.971km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.912km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (3-Speichen)

• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Business-Paket Amundsen
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Frontscheibe heizbar
• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad heizbar	• Mittelarmlehne hinten
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Radioempfang digital (DAB)
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Phonebox	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













10.07.17	8004	ANL002871	2	01	110 / 4000	216
M1	AC		4667-4785		1814	
TMBJJ7NE3J0070320	5		1455-1495		1354	
SKODA				75		
5E			114	1924		1924
ACCRMBX0			1000	970		
NFM6FM62Q025STVLN687			1000	970		
			68	2375		70
OCTAVIA			1600	670	5	
SKODA (CZ)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine						
715/2007*2016/646W			WEISS	0/-		
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0243*21			
Diesel			21.02.17	K	EV671660	
0002	36W0	1968				
7.2/8.2:+48 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUG						
KOMBINATION:3524KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHKLT						
.EGTG*						

10.07.2017

53879 Ruskirchen

21.06.2019

LANDKREIS AACHEN
ZULASSUNGSSTELLE AACHEN
35503 AACHEN
IM AUFTRAG

571660

GB619098

SKODA
5E
ACCRMBX0
NFM6FM62Q025STVLN687
OCTAVIA
8004
TMBJJ7NE3J0070320
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
1968
DIESEL
e11*2007/46*0243*21

53879 Ruskirchen

12.06.2017

1. Fahrzeugtyp	2. Bauart	3. Bauart	4. Bauart	5. Bauart	6. Bauart	7. Bauart	8. Bauart	9. Bauart	10. Bauart	11. Bauart	12. Bauart	13. Bauart	14. Bauart	15. Bauart	16. Bauart	17. Bauart	18. Bauart	19. Bauart	20. Bauart	21. Bauart	22. Bauart	23. Bauart	24. Bauart	25. Bauart	26. Bauart	27. Bauart	28. Bauart	29. Bauart	30. Bauart	31. Bauart	32. Bauart	33. Bauart	34. Bauart	35. Bauart	36. Bauart	37. Bauart	38. Bauart	39. Bauart	40. Bauart	41. Bauart	42. Bauart	43. Bauart	44. Bauart	45. Bauart	46. Bauart	47. Bauart	48. Bauart	49. Bauart	50. Bauart	51. Bauart	52. Bauart	53. Bauart	54. Bauart	55. Bauart	56. Bauart	57. Bauart	58. Bauart	59. Bauart	60. Bauart	61. Bauart	62. Bauart	63. Bauart	64. Bauart	65. Bauart	66. Bauart	67. Bauart	68. Bauart	69. Bauart	70. Bauart	71. Bauart	72. Bauart	73. Bauart	74. Bauart	75. Bauart	76. Bauart	77. Bauart	78. Bauart	79. Bauart	80. Bauart	81. Bauart	82. Bauart	83. Bauart	84. Bauart	85. Bauart	86. Bauart	87. Bauart	88. Bauart	89. Bauart	90. Bauart	91. Bauart	92. Bauart	93. Bauart	94. Bauart	95. Bauart	96. Bauart	97. Bauart	98. Bauart	99. Bauart	100. Bauart
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

ŠKODA

1. Bauart

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)