



Mercedes-Benz GLA 200

EZ 11/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 62.613km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 200 [DE - SUV5 GLA 200 EU6d-T, Urban, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N1569431J693619	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.613km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.000km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	1700 
Motorhaube	70	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
• Parameterlenkung	• Radstand 2699 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tempomat	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Sitz-Komfort-Paket
• Ladekantenschutz (verchromt)	• Dachreling (Aluminium)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
• Sportsitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Lenkrad (Leder)	• Bremsassistent
• Tempomat	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Ambiente-Beleuchtung
• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ausstattungs-Paket: Business
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Fußmatten Velours
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Klimaautomatik (Thermotronic)
• Laderaum-Paket	• Metallic-Lackierung
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED High Performance
• Spiegel-Paket	• Sport-Fahrwerk
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent	• Kamerasystem 360 Grad
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.11.2019	2222	ADN00003X	2	1	115/5300	215
M1	AC		4455		1804	
W1N1569431J893619	5		1535		1435-1435	
Mercedes-Benz						
245 G			172	1940	1940	
274HT2			1020	920		
OZAA150B			1020	920		
-			77	3750	68	
GLA 200			1400	715	5	
Mercedes-Benz						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG						
EURO6:WLTP:DG:PVC; M, N1						
Benzin						
0001	360G	1595				
7.2/8.2:+75 B.ANH.BETR.*0.1:1500 BIS 8% STEIG.*FZ IST						
BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB						
I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.A						
USN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
11.11.2019*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)