



Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

EZ 02/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 135.962km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 Kompressor [DE - Ro2 SLK 200 K EU4, 2008 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714451F229803	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.612km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	140
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Fahrzeug startet nur mit Booster;; Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Servolenkung
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung


• Audio-Navigationssystem Audio 50 APS	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Batterie verstärkt	• Fernbedienung für Variodach
• Innenraumlicht-Paket	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Kopfraumheizung (Aircarf)
• Lautsprecher vorn und hinten	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Metallic-Lackierung	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Vorrüstung Dachträgersystem
• Windschott (Netz)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

	KQ-Technik Schäfer	Datum	24.04.2018
	Boschsch. 17	Laufleistung	70612 km
	Waldinger	Service	Klein
	KQ-Technik Schäfer	Datum	08.04.2013
	Boschsch. 17	Laufleistung	50066 km
	Waldinger	Service	Klein
	KQ-Technik Schäfer	Datum	07.02.2014
	Boschsch. 17	Laufleistung	45120 km
	Waldinger	Service	Graf
	KQ-Technik Schäfer	Datum	05.01.2013
	Boschsch. 17	Laufleistung	21937 km
	Waldinger	Service	Klein
Mercedes-Benz	Bürger-Schütz Automobile GmbH & Co. KG	Datum	15.12.2011
	Südlicher Straße 182 - 190	Laufleistung	45120 km
	Bäckingen	Service	Graf
Mercedes-Benz	Daimler AG, GSP/MSM	Datum	20.12.2010
	Fremstraße 25	Laufleistung	8991 km
	Kipperheim	Service	Klein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)