



Nissan X-Trail 1.6 dCi

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 219.786km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail 1.6 dCi		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCNT32U0016439	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.786km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 196.698km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte



Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	76
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	71
Türe hinten links	73	Türe hinten rechts	71
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	72
Motorhaube	71	Heckklappe	-
Dach	65		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-Paket Acenta
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfortsitz vorn links |
| • Komfortsitz vorn rechts | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: WHITE |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2706 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor |
| • Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch | • Dachreling silber |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Rückfahrkamera | • Schließ-/Startsystem intelligent key |
| • Start-Stop-Knopf | • Style-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Stromanlage, Erreitori del motore, Manutenzione dell'ignizione <i>27.3.82</i> ☐ Ölwechsel, Cambio dell'olio motore, Cambio dell'olio lubrificante ☐ Flüssigkeits- und Kartensystemwartung, Entretien du Système de la carte de service, Manutenzione del sistema della cartolina ☐ Klein-Wartung, Entretien de la carrosserie, Manutention des châssis et des ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Caricamento delle candele d'accensione ☐ Kurzflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refroidissement ☐ Bremsschlagflüssigkeit, Liquide de frein, Liquide des freins ☐ Kupplungs- und Schaltmechanismus, Organe de transmission, Organe de la boîte de vitesses ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Organe dentés ☐ Zuführriemen, Courroie de distribution, Organe dentés ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtre aria ☐ Wasserfilter, Filtre à pollen, Filtre antipollue ☐ Wasserstofffilter, Filtre à carburant, Filtre carburante W. Lehmann Referservice + Kfz-Service Karl-Heinz-Kippstr. 12 58232 Aplerbeck Tel. 0 67 31 4 33 03 Fax 0 67 31 4 33 03 Nordag. Central-Tipp	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Stromanlage, Erreitori del motore, Manutenzione dell'ignizione ☐ Ölwechsel, Cambio dell'olio motore, Cambio dell'olio lubrificante ☐ Flüssigkeits- und Kartensystemwartung, Entretien du Système de la carte de service, Manutenzione del sistema della cartolina ☐ Klein-Wartung, Entretien de la carrosserie, Manutention des châssis et des ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Caricamento delle candele d'accensione ☐ Kurzflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refroidissement ☐ Bremsschlagflüssigkeit, Liquide de frein, Liquide des freins ☐ Kupplungs- und Schaltmechanismus, Organe de transmission, Organe de la boîte de vitesses ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Organe dentés ☐ Zuführriemen, Courroie de distribution, Organe dentés ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtre aria ☐ Wasserfilter, Filtre à pollen, Filtre antipollue ☐ Wasserstofffilter, Filtre à carburant, Filtre carburante <i>6.11.85</i> <i>06731 43303</i>
Der nächste Wartungstermin ist, den nächsten wartenden sein. Il prossimo servizio di manutenzione sarà il _____ Kfz. _____	Der nächste Wartungstermin ist, den nächsten wartenden sein. Il prossimo servizio di manutenzione sarà il _____ Kfz. _____

[illegible][illegible]

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma delle manutenzioni Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Wasserpumpe, Schleudern, Motoröl, Motorölwechsel, Salzwasser <u>Motor 31730 0782</u> ☒ Wasserpumpe, Schleudern, Motoröl, Motorölwechsel, Salzwasser ☐ Kfz-Werkung, Ersetzen der Ventile, Montage des Motors ☐ Austausch der Zündkerzen, Chargement des bougies d'allumage ☐ Zandarmen, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Kfz-Werkung, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Zündkerzen, Liquide de frein, Liquide des freins ☐ Kalleneren, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Zandarmen, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Lichter, Fils à la Fricca ☐ Halteren, Fils à la Fricca, Fila antipollu ☐ Kofuhten, Fila à carburant, Fila carburante	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma delle manutenzioni Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Wasserpumpe, Schleudern, Motoröl, Motorölwechsel, Salzwasser <u>Motor 31730 0782</u> ☒ Wasserpumpe, Schleudern, Motoröl, Motorölwechsel, Salzwasser ☐ Kfz-Werkung, Ersetzen der Ventile, Montage des Motors ☐ Austausch der Zündkerzen, Chargement des bougies d'allumage ☐ Zandarmen, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Kfz-Werkung, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Zündkerzen, Liquide de frein, Liquide des freins ☐ Kalleneren, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Zandarmen, Courroie de distribution, Cravata dentada ☐ Lichter, Fils à la Fricca ☐ Halteren, Fils à la Fricca, Fila antipollu ☐ Kofuhten, Fila à carburant, Fila carburante
NISSAN 1470 AUTONOME KAMMER <u>26.2.18</u> <u>31054</u> <u>6.1000</u>	NISSAN 1470 AUTONOME KAMMER <u>26.2.18</u> <u>31054</u> <u>6.1000</u>

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)