CarOnSale

Volkswagen Golf R 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



09/2014	99.807km	LEISTUNG 300 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf R 4Motion BMT [DE - LimS5 2.0 TSI 4Motion BMT EU6, R, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZFW056421	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.807km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.718km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelschlussleuchte
- Progressivlenkung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremssättel schwarz lackiert
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
- Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppelendrohr Chrom
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar


- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn


Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Mobiltelefon Schnittstelle Premium (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Raucher-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni
- Antennen-Diversity
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Fahrassistenz-Paket
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Seitenairbag hinten
- Top-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Antennen-Diversity
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZFW056421
2010 kg
1080 kg
0980 kg
Typ AU

CarOnSale

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!













LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
Hahn Automobile GmbH + Co. KG
Volkswagen Partner









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




02.09.2014
WVWZZZAUZEW056421
VOLKSWAGEN VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
215/2007*195/2013W
EURO6bW;1/C1;M, W1 1
Benzin
03.07.2014







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)