



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 01/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 99.368km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - Kb5 1.2 TSI BMT EU6, Trendline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZFP576019	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.368km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.483km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	120	Heckklappe	200 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte

• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Auto-Hold-Funktion
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket mit Radio Composition Media
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Metallic-Lackierung
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Raucher-Paket
• Schlechtwege-Fahrwerk	• Seitenairbag hinten
• Sitz-Komfort-Paket	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Multifunktionsanzeige Plus	• Anzeige für Waschwasserstand
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Sitzheizung vorn	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)