



Volkswagen Touareg V8 TDI

EZ 10/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 219.244km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touareg V8 TDI [DE - SUV5 4.2 V8 TDI EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ7PZED013346	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.244km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 4.134 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.000km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 239g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Tür hinten links öffnet nicht

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaum
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt

• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 4,2 Ltr. - 250 kW V8 TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Radstand 2904 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten, Armlehne vorn, Gepäckraum
• Stoßfänger lackiert	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Doppel-Sonnenblenden	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)	• Dachreling silber
• Design-Paket Terrain-Style	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Frontscheibe heizbar
• Heckleuchten LED	• Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Memory-Paket
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Perleffekt-Lackierung
• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

• Zusatzheizung (Standheizung)	• Antennen-Diversity
• Radioempfang digital (DAB)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Unterfahrschutz vorn	• Unterfahrschutz hinten
• Seitenschweller Off-Road-Design	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kraftstofftank: 100 Ltr.	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung hinten
• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	• Kraftstofftank: 100 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)