



BMW 116 d Advantage

EZ 05/2017 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 112.176km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.03.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 d Advantage [DE - LimS3 116d EU6, Advantage, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2P310405J21151	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.176km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.561km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 3-türig
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik

• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU
• Park-Distance-Control (PDC)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Leseleuchten hinten
• Leseleuchten vorn	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Multifunktion für Lenkrad
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.05.2017	0005	CAR00150 2	1	1	22 85/4000	1	200
M1	AC		4329		1785		
WBA2P310405021151		0	1421		1395		
BMW				75			
1F2			97	1885		1985	
2P31			885	1090			
6H150000			885	1090			
			74	3000		58	
116D			1500	690		5	
BAKER MOT. WERKE-BMW				205/55 R16 91V			
FC 2 PERS. BEFAB. 8 SPL.				205/55 R16 91V			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*2015/45W							
EURO6;N;PI;CI;M;M1.1							
DIESSEL							
DD02	36WD	1496					
7.2/8.2+105 B.ANHÄNGEBETRIEB							
MISSIONSKLASSE: 18.05.2017*							






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)