



Audi Q5

EZ 04/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 281.485km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R9EA089294	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.485km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 207.895km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer		Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	570 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	170 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Lavagrau Perleffekt
- Radstand 2807 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Assistenz-Paket |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling | • Design-Paket: Leder Milano |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Faltrad 6,5x18 (Notrad) mit Kompressor | • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Komfortsitze vorn klimatisiert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Perleffekt-Lackierung | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Seitenairbag hinten | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Standheizung mit Zeitschaltuhr | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Winterbereifung zusätzlich |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel unter Minimum



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)