



## BMW 530 d xDrive

EZ 04/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 363.479km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>530 d xDrive [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2017] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WBA5K31010G273677                                                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>363.479km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                 | Leistung<br>258 PS (190 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>2.993 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                     | Letzter Service<br>193.827km                | Letzter Service am<br>07/2020            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>04/2015                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>5        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>140g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,  
Kerben



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 320  | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 230  | Seitenteil hinten rechts | 160                      |
| Motorhaube              | 400  | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz             | • Karosserie: 5-türig                                           |
| • Kopf-Airbag-System hinten                               | • Kopf-Airbag-System vorn                                       |
| • Luftfederung Hinterachse                                | • Mittelarmlehne hinten                                         |
| • Mittelarmlehne vorn                                     | • Modellpflege                                                  |
| • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel                     | • Multifunktionsarmlehne im Fond                                |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)          | • Parkbremse elektrisch                                         |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)                     | • Rußpartikelfilter                                             |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                           |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                              | • Scheibenwischer mit Regensensor                               |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                         | • Seitenairbag vorn                                             |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic                                      |
| • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe        | • Start-Stop-Knopf                                              |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion)                            | • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach                               |
| • Wegfahrsperre                                           | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Tagfahrlicht LED                                              |
| • Blinkleuchten LED                                       | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                           |
| • Niveauregulierung                                       | • Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ                        |



## Sonderausstattung

|                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Aktive Sitzbelüftung vorn                                          | • Ambiente-Beleuchtung                                                 |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik | • Dachreling schwarz                                                   |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)               | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem                         |
| • Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)                            | • HiFi-Lautsprechersystem                                              |
| • Innovations-Paket (2)                                              | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang |
| • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)                 | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)                          |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung                                                  |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive                                   | • Panoramadach (Glas)                                                  |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten                        | • Reifendruck-Kontrollsystem                                           |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota                               | • Sitzheizung vorn                                                     |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)        | • Sport-Paket M / M-Technic                                            |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts                        | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                    |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                           | • Adaptives Kurvenlicht                                                |
| • Head-up-Display                                                    | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)                         |
| • Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)                         | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige                            |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant                            | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung  |
| • Service-System: ConnectedDrive Services                            | • Audio-Navigationssystem Professional                                 |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)      | • Sprachbediensystem                                                   |

- |                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services                  |
| • Service-System: Concierge Services                   | • Aerodynamik-Paket M-Technic                      |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz              | • Nebelscheinwerfer LED                            |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)                | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon | • Sportsitze vorn                                  |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic)                           | • Lenkrad (Leder M-Technic)                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



















|                                                        |      |           |                    |      |          |          |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----------|----------|
| 22.04.2015                                             | 0005 | BAI00024X | 2                  | 2    | 190/4000 | 248      |
| M1                                                     |      | AC        | 4907               |      | 1860     |          |
| WBASK31010G273677                                      |      |           | 1462               |      | 1995     |          |
| BMW                                                    |      |           |                    | 90   |          |          |
| 5K                                                     |      |           | 154                | 2530 |          | 2530     |
| 5K31                                                   |      |           | 1160               | 1420 |          |          |
| 6A250000                                               |      |           | 1160               | 1420 |          | 70       |
|                                                        |      |           | 75                 | 3000 |          |          |
| 530d xDrive                                            |      |           | 2000               | 750  |          | 5        |
| BAYER.MOT.WERKE-BMW                                    |      |           | 225/55 R17 97Y     |      |          |          |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                |      |           | 225/55 R17 97Y     |      |          |          |
| Kornblimousine                                         |      |           |                    |      |          |          |
| 715/2007*136/2014W                                     |      |           | Schwarz            |      | 9        |          |
| EURO6.W.P/CI. M. N11                                   |      |           | a1*2007/46*0455*10 |      |          |          |
| Diesel                                                 |      |           | 21.01.2015         |      | K        | HP737684 |
| 0002                                                   | 36W0 | 2993      |                    |      |          |          |
| F.1/F.2: 2620 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2. 1560 B.ANHÄNGE |      |           |                    |      |          |          |
| BETRIEB*WW.AHK.LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.      |      |           |                    |      |          |          |

- 127473

zuerst geprüfter / geprüft,  
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergänzende, ohne Mängel (HU) Plakette Zugelassen (G) Nachweise (Unterstützung) Sperrkennzeichen (SS) 1002933

(8) Verantwortliche Person(en): Dipl.-Ing. (FH) Ralfmann Akeal (D) 10102  
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG  
Tel.: 0171 4933406

TÜV SÜD  
Prüfung und Unterzeichnung: [Signature] 1. Examinier

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:  
112 - Bremsenkläusche ferten: Postkarte an Bremsenkläusche beachten.  
511 - Bereifung Großes/Baumkernzeichnung: Fahrzeug wurde mit Adhäsion Reifen vorgelegt.

Messwerte Betriebsbremse

| Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Vorgabe Bremskraft (daN) | Brems. Anf. | Entspr. Pedalkraft (N) | Achsanteil (%) | Vorgabe Achsenanteil (%) |
|-------|-------|--------|-----------|------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 225   | 226    | 0,5       | 451        | 249                      | 24          | 52                     | 58,7512        | 52,2                     |
| 2     | 194   | 169    | 12,8      | 363        | 236                      | 42,5        | 92                     | 21,2488        | 18,7                     |

Messwerte Feststellbremse

| Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert |
|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|
| 1     | 227   | 209    | 8,0       | 436        | Nein      |

Abdr. FBA: 17,2 %

Prüfungsart (Diesel) mit OBD Emissionsklasse: 36W00

Eintragsergebnisse: berechtigt nicht zum Vorwärtswegzug;  
Prüfungsergebnis in Euro  
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. Vils SVZVO

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gesamt | 151,81 kWh US\$ 18,00 %<br>1,19 kWh US\$ 19,00 %<br>152,00 kWh US\$ 19,00 % |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

Seite 1 von 2





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)





Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)